

Unruhe und Stress im Melkstand

Wir haben die Kühe über die Ursachen befragt, weshalb sie nicht freiwillig in den Melkstand kommen und warum die Euter nicht leer gemolken werden

Sehr geehrter Milchproduzent

Von den Kühen haben wir wirklich eine Botschaft erhalten.
Sie wurde von BITEC, der FAT und von acoustic design verstanden.

Wir haben gemeinsam einen Lösungsweg zur Verbesserung der Vakuumstabilität und zur Minderung von Lärm und Vibrationen erarbeitet. Die entwickelten Sanierungsmassnahmen wurden in mehreren Betrieben geprüft.

Unsere Modifikationen am Vakuumsystem der Melkanlage haben dazu beigetragen, dass der Stress beim Melker und bei den Kühen erheblich reduziert werden konnte.

Das Wohlbefinden von Mensch und Tier während des Melkens ist verbessert. Die Kühe belohnen unsere Massnahmen durch mehr und einwandfreie Milch.

Unser Lösungskonzept ist bei allen bekannten Marken anwendbar



Wenn Sie mehr über unser inzwischen bewährtes System erfahren möchten, dann besuchen Sie uns an der Ausstellung in St. Gallen

Tier & Technik vom 22. - 25. Februar in der Olma - Halle 3, Stand Nr. 3.0.14

Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder rufen Sie uns an auf Tel. 078 681 24 56
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüssen

E. Bilgery

Auf der Internet-site www.aa-ae-cf.ch erhalten Sie nützliche Informationen.
Das Feld "News", dann "Melktechnik" anklicken.

BITEC
ENGINEERING



Erwin Bilgery

Rütistrasse 15
CH-8590 Romanshorn

Tel. 071 695 25 46
Fax 071 463 75 24
E-Mail: bitec@tgnet.ch



8580 Amriswil • Fuchsbühlstrasse 12
Telefon 071 411 38 30 • Fax 071 411 78 55